

22/09/2022

[Decisión del Consejo de Dirección de Danobat S. Coop.](#)

El Consejo de Dirección reunido en el día de hoy, quiere comunicar a sus clientes que: Que debido a la obsolescencia tecnológica que acontece a determinadas máquinas que dejaron de ser producidas antes del año 2010, y cuyo listado se expone a continuación, Danobat dejará de prestar servicio y de tener piezas repuesto para todas aquellas máquinas que se hayan dejado de producir hace más de 10 años. Esta decisión no afecta a todos aquellos casos particulares en las que pueda haber condiciones contrarias establecidas en contratos particulares entre Danobat y el cliente y está en línea con el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea.

Anexo Máquinas descatalogadas

Modelo	Descatalogada
R171	SI
R272	SI
R373	SI
450 NCS	SI
R585	SI
C-250, C-1000	SI
Danobar	SI
FG	SI
FLS 40	SI
G61	SI
Gantry	SI
M50	SI
RG	SI
RT	SI
MS11	SI
R78	SI
NC-350,520,800	SI
NV-15	SI
R3	SI
R5	SI
R50	SI
R1	SI
RCP	SI
RCU	SI
RES	SI
RIL	SI
RP	SI
RTV	SI
RU	SI
SCP	SI
SG	SI
G41	SI
G51	SI
G71	SI
MC	SI